



No.1

2/19 地震による損傷個所の確認エントランスの入り口引き戸施錠が出来ない状態、欄間ガラス損傷落下正面右側柱腐朽と外力による損傷で取り付け鉄骨梁落下の危険性あり、下に立ち入らないように処置が必要




No.2

2/19 地震による損傷個所の確認、自動ドア傾斜の為施錠できない状態、周りのアルミサッシも損傷




No.3

2/19 地震による損傷個所の確認、南面アルミサッシ全体傾きが見られる、基礎の沈下又は床の沈下等の為開閉が難しい



No.4

2/19 外壁落下損傷が見られる中に、木柱の腐朽が見られ、その柱が大きな鉄骨梁を受けている、ポーチ屋根の落下の危険性あり



No.5

2/19 外壁落下損傷が見られる中に、木柱の腐朽が見られるその柱が大きな鉄骨梁を受けている、ポーチ屋根の落下の危険性あり



No.6

2/19 地震による損傷確認、タイル外壁落下損傷が見られる



No.7

2/19 地震による損傷による確認、北側浴室周りのガラスブロック落下損傷が見られる




No.8

2/19 地震による損傷個所の確認、北側ドアガラス損傷落下




No.9

2/19 地震による損傷個所の確認、窓ガラスの損傷落下




No.10

2/19 地震による損傷個所の確認、トイレ壁タイル亀裂とロータンクが落下損傷、便器も落下により欠けている



No.11

2/19 地震による損傷個所の確認、トイレ壁タイル亀裂とロータンクが落下損傷、落下により欠けている



No.12

2/19 地震による損傷個所の確認、蓄電池制御盤の損傷



No.13

2/19 地震による損傷個所の確認、浴室壁タイル亀裂周りの建具ガラスの損傷タイル、ガラス散乱



No.14

2/19 地震による損傷個所の確認、浴室壁タイル亀裂周りの建具ガラスの損傷タイル、ガラス散乱




No.15

2/19 地震による損傷個所の確認、天井埋め込みエアコンカバー落下損傷



No.16

2/19 地震による損傷個所の確認、天井ボード剥落しそう、天井下地から不陸が見られる



No.17

2/19 地震による損傷個所の確認大ホールの西側化粧壁剥落、内部は断熱材も入っていない



No.18

2/19 地震による損傷個所の確認大ホールの北側塗壁浮き剥落の恐れあり